
















Отговорности на производителя и на нотифицирания орган



 Производител	 Нотифициран орган	Система	1+	1	2+	3	4
Производствен контрол (ПК) в предприятието							
По-нататъшно изпитване на образци, взети в производственото предприятие от производителя							
Определяне на типа на продукта							
Първоначална проверка на производствената площадка и ПК в предприятието							
Непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на ПК в предприятието							
Одит – изпитване на образци, взети от нотифицирания орган							